



*Abril /2026*

# LANÇAMENTOS

*Nova linha de reparos - FLORESTAL (FLT)*

**BAVECOM**

[bavecom.com.br](http://bavecom.com.br)



75 3226-7761

# NOVOS PRODUTOS

Ref. 04/2026

01

## ANEL GUIA

linha	código	descrição
ANG	4842	GUIA 150,00 X 9,50 X 2,50

## ANÉIS QUADRADO E ARRUELA BORRACHA

linha	código	descrição
AQB	4847	ANEL QUADRADO VITON® FPM 257,00 X 266,00 X 3,00
AQB	4848	ANEL QUADRADO VITON® FPM 319,00 X 327,00 X 3,00

## ANEL TEFLON®

linha	código	descrição
ATF	9006	VEDADOR COM BRONZE 38,15 X 42,35 X 3,80

## BUFFER SEALS

linha	código	descrição
BS	OE042005200212C-BR	CONJUNTO STD.C/BZE E ORING 42,00 X 33,30 X 4,20

## CAPPED T-SEAL

linha	código	descrição
CAP	1050080	CONJUNTO CAPPED T-SEAL 65,00 X 80,00 X 10,50

## CASE

linha	código	descrição
CAS	1543306 C1 - GSK	REPARO CIL. DE INCLINAÇÃO 621C

## CATERPILLAR

linha	código	descrição
CAT	0951582	ORING 14,00 X 2,30 90 SHORE
CAT	0951586	ORING 20,00 X 2,50 90 SHORE
CAT	0951592	ORING 23,39 X 3,53 90 SHORE
CAT	0951725	ORING 154,30 X 5,70 90 SHORE
CAT	1300229	ORING 129,77 X 3,53 VITON® MARROM
CAT	1927508	ORING 15,00 X 2,50 90 SHORE
CAT	2256948	ORING 47,29 X 2,62 VITON® MARROM
CAT	2392402	ORING 06,07 X 1,78 VITON® MARROM
CAT	2941803	ORING 15,88 X 2,62
CAT	3240398 - GSK	REPARO CILINDRO LANÇA 930K
CAT	3260503 - GSK	REPARO CILINDRO CARREGADEIRA 938
CAT	3308196	ORING 9,19 X 2,62 VITON®MARRON
CAT	5P-7593	ORING 170,82 X 5,33 90 SHORE
CAT	5P-9217	ORING 342,27 X 6,99
CAT	6V-1902	ORING 177,39 X 3,53 VITON®MARRON
CAT	7R-8872	ORING 75,87 X 2,62
CAT	7X-2784 - GSK	REPARO CILINDRO CARREGADEIRA 933
CAT	8J-4386	ORING 196,44 X 3,53 90 SHORE
CAT	8T-6444	ORING 158,12 X 5,33

## ANEL POR CENTO

linha	código	descrição
CEN	OL2114	ORING 15,49 X 2,62
CEN	OL2218	ORING 31,34 X 3,53
CEN	P7487	ORING 11,30 X 2,00 VITON® PRETO
CEN	SB7126	ORING 108,00 X 4,00 D70 SILICONE BRANCO

## DOOSAN

linha	código	descrição
DOO	K9001008 - GSK	REPARO CILINDRO BRAÇO S300LC / DH300LC-5

## LINHA FLORESTAL

linha	código	descrição
FLT	5047692 - GSK	REPARO CIL. KOMATSU - DIREÇÃO FW890
FLT	5081191 - GSK	REPARO CIL. KOMATSU - BURRÃO 890
FLT	F064058 - GSK	REPARO CIL. JOHN DEERE - DIREÇÃO FW 1710/1910
FLT	F071306 - GSK	REPARO CIL. JOHN DEERE EXTERNO DA LANÇA - 1210E
FLT	F604775 - GSK	REPARO CIL. JOHN DEERE DA LANÇA 1410D/1490D
FLT	F604777 - GSK	REPARO CIL. JOHN DEERE - PRINCIPAL DA LANÇA 1710
FLT	F682893 - GSK	REPARO CIL. JOHN DEERE - ROLO CABEÇOTE H270E

## GAXETAS GSK

linha	código	descrição
GSK	50082	GAXETA AG 4 80,00 X 100,00 X 15,00 - GSK
GSK	50086	GAXETA AG 4 75,00 X 95,00 X 12,00 - GSK

## HYUNDAI

linha	código	descrição
HYD	31Y1-28790 - GSK	REPARO DO BRAÇO DA R220 LC9S

## HYSTER

linha	código	descrição
HYS	1355276 PM	REPARO CIL. DE ELEVAÇÃO DA 55XM E 40/50 FT

## JACTO

linha	código	descrição
JAC	1248565	RETENTOR 65,00 X 100,00 X 9,50 BR NBR
JAC	1248569	RETENTOR 35,00 X 62,00 X 7,00 BRG NBR
JAC	209833	RETENTOR 240,00 X 270,00 X 15,0 BRG NBR

## JCB

linha	código	descrição
JCB	998/10020 - GSK	REPARO CIL. LANÇA JS200

## JUMIL

linha	código	descrição
JUM	4301689	RETENTOR

## KOMATSU

linha	código	descrição
KOM	70798.25320 - GSK	REPARO CIL. LÂMINA MOTONIVELADORA GD555-5
KOM	70798.53100 - GSK	REPARO CIL. DE ELEVAÇÃO LÂMINA D155A-2/ D155A-2A
KOM	5047692 - GSK	REPARO CIL. KOMATSU DIREÇÃO FW890
KOM	5081191 - GSK	REPARO CIL. KOMATSU ELEVAÇÃO 890

## MASSEY FERGUSON

linha	código	descrição
MF	6232631 M91	CONJUNTO ANÉIS

## NEW HOLLAND

linha	código	descrição
NEW	84217287 - GSK	REPARO CIL. ELEVAÇÃO LÂMINA
NEW	87424195 - GSK	REPARO CIL. CAÇAMBA 580ST
NEW	87654844 - GSK	REPARO CIL. RETRO B90B, B95B, B110B

## POLYMAX

linha	código	descrição
PMX	9000PM	GAXETA AG 1 27,00 X 36,00 X 6,00 POLYMAX
PMX	9005PM	GAXETA AG 1 10,00 X 16,00 X 6,00 POLYMAX

## PNEUMÁTICA

linha	código	descrição
PNE	E4-152	GAXETA PNEUMÁTICA 132 X 152 X 8,20

## REPAROS DIVERSOS

linha	código	descrição
RPD	2514680R	REPARO DO COMANDO HID. MICHIGAN/CLARK

## SLC / JOHN DEERE

linha	código	descrição
SLC	F064058 - GSK	REPARO CIL. DIREÇÃO FW 1710/1910 - FLORESTAL
SLC	F071306 - GSK	REPARO CIL. EXTERNO DA LANÇA 1210E - FLORESTAL
SLC	F604775 - GSK	REPARO CIL. DA LANÇA 1410D/1490D
SLC	F604777 - GSK	REPARO CIL. PRINCIPAL DA LANÇA - FLORESTAL
SLC	F682893 - GSK	REPARO CIL. ROLO CABEÇOTE H270E - FLORESTAL
SLC	KK-51300	PLUG ADAPTADOR PARA PULVERIZADOR
SLC	R-122849	ANEL PERFIL QUADRADO FPM
SLC	R-132615	ANEL PERFIL QUADRADO
SLC	F064058 - GSK	REPARO CIL. JOHN DEERE - DIREÇÃO FW 1710/1910
SLC	F071306 - GSK	REPARO CIL. JOHN DEERE EXTERNO DA LANÇA - 1210E
SLC	F604775 - GSK	REPARO CIL. JOHN DEERE DA LANÇA 1410D/1490D
SLC	F604777 - GSK	REPARO CIL. JOHN DEERE - PRINCIPAL DA LANÇA 1710
SLC	F682893 - GSK	REPARO CIL. JOHN DEERE - ROLO CABEÇOTE H270E

## CONJUNTO ZW

linha	código	descrição
ZW	ZW-114300260	CONJUNTO ZW 114,30 X 88,90 X 31,75 - 44,45